



# Presupuesto: 4504

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](http://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **ALFREDO CRUZ**

### Vehículo

Marca: **RENAULT DUSTER**

Modelo: **2013**

Placas: **NJR4535**

### Síntomas y/o comentarios

Checar ruido en poleas, calibración de RPM Nota: acudir a reparación del alternador

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero loco de banda de accesorio y calibración de cuerpo de aceleración	SI	\$800.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un Valero (OEP)	\$296.00

Precio total: **\$1,096.00**