



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4507

### Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **NISSAN TIDA**  
Modelo: **2015**  
Placas: **442ZTL**

### Síntomas y/o comentarios

Checar suspensión delantera y soportes, checar clutch no corta en frío purgar sistema, checar llantas para cambio, no enfriá el aire acondicionado Nota: se le desactivo la alarma

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero maza delantero derecho, bieleta y bujes de horquillas izquierda y derecha	SI	\$1,656.00
Desmontar compresor de aire acondicionado para cambio de kit de ligas, corrección de fugas de gas en conexiones, limpieza a condensador	SI	\$2,552.00
Carga de gas A2l (r31)	SI	\$812.00
Desmontar caja de velocidades para cambio de collarín hidráulico, bomba hidráulica	SI	\$2,320.00
Cambio de cuatro llantas 185/65/15 Bridgestone	SI	\$7,885.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un Valero maza (optimo)	\$810.00
Una bieleta (grob)	\$321.00
Cuatro bujes de horquillas	\$1,081.00
Una bomba de embrague (chromite)	\$967.00
Un collarín (luk)	\$1,902.00
Kit de ligas y válvula de aire acondicionado	\$1,392.00

Precio total: **\$21,698.00**