



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4548

Cliente

Nombre: **ALONDRA OSORIO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2009**

Placas: **PEE7066**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite y cambio de banda de accesorios Observaciones: balatas delanteras y traseras 40% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de reten de cigüeñal trasero, desmontar Carter y sobre Carter para sellar	SI	\$2,784.00
Cambio de kit de distribución con bomba de agua, reten de árbol de levas, banda de accesorios	SI	\$928.00
Afinación de motor cambio de aceite y filtros	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un reten de cigüeñal trasero (DC)	\$653.00
Kit de afinación aceite 20w50ak	\$1,044.00
Un kit de distribución con bomba de agua	\$1,420.00
Una banda de accesorios	\$498.00
Un reten de árbol de levas	\$85.00

Precio total: **\$8,340.00**