



Presupuesto: 4558

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI GRAN i10**

Modelo: **2018**

Placas: **RZV901A**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de ruido en suspensión delantera Observaciones: Check prendido codigos P0741 rendimiento del circuito del embrague del convertidor de par o atascado se recomienda servicio preventivo a transmisión automática, fascia delantera dañada

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar y montar horquilla delantera izquierda se encuentra una piedra atorada	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$928.00**