



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4623

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **BMW 335i**

Modelo: **2012**

Placas: **LRU862A**

Síntomas y/o comentarios

Checar frenos, fuga de aceite de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas delanteras y sensor de aviso	SI	\$950.00
Cambio de reten de cigüeñal delantero, juntas de enfriador frontal, tres poleas y polea dámper banda de accesorios	SI	\$3,800.00
Dos discos rectificados	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras (textar)	\$1,750.00
Un sensor de aviso	\$672.00
Una polea damper N55 E	\$5,634.00
Un juego de ligas de enfriador	\$429.00
Tras poleas locas de motor	\$2,494.00
Una banda de accesorios k060733ctt	\$787.00

Precio total: **\$16,716.00**