



# Presupuesto: 4665

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2016**

Placas: **LF67965**

### Síntomas y/o comentarios

chechar ruido de suspensión terminales de dirección Observaciones: pequeña fuga de aceite de dirección

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bieletas con terminales de dirección y alineación a la unidad FORD TRANSIT PLACA LF67965	SI	\$1,276.00

### Elementos

Descripción	Importe
Dos bieletas con terminales (SYD)	\$1,893.00
Un aditivo de dirección	\$371.00

Precio total: **\$3,540.00**