



Presupuesto: 4673

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PCL4494**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de banda de accesorios, checar fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de polea tensora y banda de accesorios	SI	\$1,040.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea tensora (napa)	\$1,323.00
Una banda de accesorios (gates)	\$495.00
Un tapón de llenado	\$155.00

Precio total: **\$3,013.00**