



Presupuesto: 4788

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RICARDO GONZALEZ PEREZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

SPORTVAN

Modelo: **2007**

Placas: **PCZ2477**

Síntomas y/o comentarios

Falla de EPC

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de pedal de acelerador, cambio de cables y bobina de encendido	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una bobina KEM	\$758.00
Juego de cables de bujías	\$839.00

Precio total: **\$2,525.00**