



Presupuesto: 4798

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

Síntomas y/o comentarios

Corregir de fuga de aceite en caja de dirección, checar balatas delanteras Observaciones balatas delanteras 40% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de empaques a caja de dirección	SI	\$3,600.00
Calibración de balatas	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Repuesto de dirección	\$1,231.00
Aceite hidráulico	\$280.00

Precio total: **\$5,111.00**