



Presupuesto: 4801

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PCP1237**

Síntomas y/o comentarios

Checar suspensión delantera truena, cambio de dos llantas, vibra el volante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de copa y espiga de flecha homocinética delantera derecha, soporte de motor y de caballaje	SI	\$1,624.00
Cambio de balatas delanteras y servicio y calibración a traseras	SI	\$812.00
Cambio de horquillas delanteras derecha é izquierda	SI	\$928.00
Cambio de llantas delanteras y traseras, alineación y balanceo	SI	\$714.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Una espiga junta homocinética	\$877.00
Una copa de junta homocinética	\$1,595.00
Juego de horquillas delanteras	\$1,797.00
Soporte de motor	\$749.00
Soporte de caballaje	\$573.00
Juego de balatas delanteras TRW	\$1,050.00
Juego de llantas delanteras y traseras 185/65R14 Goodyearr	\$6,452.00

Precio total: **\$17,403.00**