



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4887

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **HONDA ODISSEY**

Modelo: **2014**

Placas: **LRU870A**

Síntomas y/o comentarios

Revisar suspensión delantera truena, sujetar tolvas y mofle

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Cambio de bujes de horquillas delanteras rotula inferior izquierda, sujetar fascia, retirar gancho de mofle | SI | \$1,800.00 |
| Cambio de gomas de barra estabilizador | SI | \$600.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------------------------|------------|
| Gomas de barra estabilizadora | \$420.00 |
| Juego de bujes de horquillas | \$3,450.00 |
| Una rotula inferior | \$450.00 |

Precio total: **\$6,720.00**