



Presupuesto: 4990

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS METALURGISTAS Y GEOLOGOS DE AMEXICO AC**

Vehículo

Marca: **CHRYSLER VOYAGER**

Modelo: **2015**

Placas: **A65ACW**

Síntomas y/o comentarios

Diagnostico de falla check prendido RPM inestables Nota codigo P0868 en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar inyectores para limpieza y balanceo, cambio de bujías, limpieza y calibración de cuerpo de aceleración Nota se detecta un ligero cabeceo en baja en observación	SI	\$2,041.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de bujías CHIR	\$1,194.00
Aditivo Liqui Moly	\$290.00

Precio total: **\$3,525.00**