



Presupuesto: 5085

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **FRANCISCA LOPEZ**

Vehículo

Marca: **BUICK ENCORE**

Modelo: **2002**

Placas: **NPG1294**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE FOCO TRASERO INTERMITENTES REVICION HECHA HUMO (COTIZACION) Desmontar y desarmar motor para su cotización NOTA hecha humo azul

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
cambio de foco de luz trasera izquierda	SI	\$100.00

Elementos

Descripción	Importe
Un aditivo	\$295.00
Un foco	\$12.00

Precio total: **\$407.00**