



Presupuesto: 5105

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

En grúa sin tracción

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar diferencial para cambio de piñón de dual, horquilla, caja, placa, rodamiento cónico	SI	\$13,920.00
Cambio de tuvo de alta PSI de combustible de la bomba hacia la base del filtro	SI	\$3,248.00
Instalación de botón con arnés y switch de la palanca	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una caja	\$15,070.00
Una placa	\$11,273.00
Un piñón dentado	\$7,939.00
Una horquilla de cambios de dual	\$4,306.00
Un rodamiento de rodillos cónico con pista	\$5,712.00
Aceite 85W140	\$3,451.00
Un tuvo de combustible	\$1,922.00
Cable interruptor de dual con botón	\$522.00

Precio total: **\$68,291.00**