



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5112

Cliente

Nombre: **Carlos Mayen**

Vehículo

Marca: **HUMMER H3**

Modelo: **2006**

Placas: **PEJ5418**

Síntomas y/o comentarios

Corregir baja PSI de aceite, ruido interno en motor POR COBRAR

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico aceite con rasgos de metal el daño es interior del motor desarmar para valorar el daño y poder hacer una cotización	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$600.00