



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5172

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de chicotes selectores de velocidades, cambio de plafones traseros derecho Nota la grapas de ala puerta izquierda quedan pendientes

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de chicotes selector de velocidades y tracción	SI	\$2,436.00
Cambio de dos plafones derechos	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Un chicote selector	\$3,649.00
Un chicote de tracción	\$4,753.00
Un plafón led rojo de iluminación 12/24 V	\$320.00
Un plafón led naranja de iluminación 12/24 V	\$320.00

Precio total: **\$11,942.00**