



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5332

Cliente

Nombre: **Iván Bautista**

Vehículo

Marca: **SEAT ARONA**

Modelo: **2020**

Placas: **MNF875A**

Síntomas y/o comentarios

Revisar suspensión delantera vibra a la velocidad de 60 kilómetros

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar fleche homilética delantera izquierda para cambio de triceta lado caja	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Una triceta de junta homocinética lado caja izquierda	\$1,650.00
Un cubre polvos	\$198.00

Precio total: **\$2,798.00**