



Presupuesto: 5337

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de balatas, chacar fuga de aire Nota tambor trasero izquierdo rallado a media vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas trasera y delanteras	SI	\$3,871.00
Tambores delanteros y traseros rectificados	SI	\$3,100.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras	\$5,980.00
Juego de balatas delanteras	\$5,980.00

Precio total: **\$18,931.00**