



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5415

Cliente

Nombre: **ALONDRA OSORIO**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SONIC**

Modelo: **2015**

Placas: **P90ABX**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante, cambio de soporte Observaciones soporte en buen estado

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato, tubo de paso de la toma al cuerpo	SI	\$1,044.00
Cambio de rotulas inferiores derecha e izquierda	SI	\$850.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma importada	\$974.00
Un tuvo de paso	\$707.00
Dos rotulas	\$878.00

Precio total: **\$4,453.00**