



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5416

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Checar frenos se jalona al frenar, llanta traseras izquierda se amarra Nota se calibraron balatas delanteras y traerás

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de ligas tipo reten de llantas traseras, descontaminar balatas	SI	\$3,871.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de ligas	\$1,960.00

Precio total: **\$5,831.00**