



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5462

Cliente

Nombre: **ALEJANDRO MONDRAGON**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI H100**

Modelo: **2013**

Placas: **LMU619A**

Síntomas y/o comentarios

Revisa suspensión delantera, ruido en llanta al andar, cambio de abrazaderas de barra estabilizadora

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero maza delantero derecho, cambio de tornillos estabilizadores, cambio de abrazaderas de barra estabilizadora, desmontar discos y cambio de seguros de balatas	SI	\$1,200.00
Dos discos rectificados	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un balero maza	\$2,283.00
Juego de tornillos estabilizadores	\$899.00

Precio total: **\$4,582.00**