



Presupuesto: 5542

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PDL8223**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de tornillo de rotula delantera derecha

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de tornillos de rotulas delanteras derecha é izquierda	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$928.00**