



Presupuesto: 555

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RENE URIOSTEGUI**

Vehículo

Marca: **SEAT IBIZA**

Modelo: **2007**

Placas: **NCF7583**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO, FUGA DE ANTICONGELANTE, RECHINA AMORTIGUADOR IZQUIERDO, REVICION GENERAL, FOCOS DE CALAVERAS (no prenden)

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato y tubo	SI	\$800.00
cambio de balatas delanteras y servicio de limpieza a traseras	SI	\$600.00
Dos discos rectificadores	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Una caja de termostato	\$544.00
Un tubo	\$96.00
Un juego de balatas (fritec)	\$420.00
Un galon de anticongelante	\$120.00
Seis focos	\$60.00

Precio total: **\$2,840.00**