



Presupuesto: 5582

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, checar roto hambre traseros OK, checar frenos generales, luces OK Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, calibración de balatas delanteras y traseras	SI	\$4,292.00
Reparación de línea de sensor de ABS delantera derecha	SI	\$928.00
Asistencia en Torreon reparación de roto chamber trasero derecho	SI	\$1,593.00
Cambio de tubo de paso de refrigerante hacia sistema de urea	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un purificador filtro de aire	\$2,271.00
Un filtro de aceite	\$810.00
Un filtro de combustible	\$838.00
Un filtro de combustible separador	\$740.00
Aceite CF4 15W40 R4 Sh	\$3,029.00
Un tubo de paso	\$669.00

Precio total: **\$16,098.00**