



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5614

Cliente

Nombre: **ZON-PACK SOLUTIONS**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI H100**

Modelo: **2007**

Placas: **LE14829**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite, desactivar alarma de freno de estacionamiento Nota se desconecto arnés de sensor de booster

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de fuga de aceite de motor, cambio de junta de Carter, junta de tubo de paso de aceite y manguera de enfriador	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un formador de juntas	\$480.00
Manguera	\$232.00

Precio total: **\$2,104.00**