



Presupuesto: 5625

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Felipe Romero Cruz**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

SILVERADO

Modelo: **1997**

Placas: **HK4089G**

Síntomas y/o comentarios

Falla de motor se apaga en alta y volvió arrancar Nota cambiar batería

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de oxígeno B1 S2	SI	\$800.00
Cambio de cuerda de sensor	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor O2 tomco	\$950.00

Precio total: **\$2,050.00**