



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5671

Cliente

Nombre: **MARCOS RIOS**

Vehículo

Marca: **HONDA ODISSEY**

Modelo: **2015**

Placas: **NZT5705**

Síntomas y/o comentarios

Checar sistema de carga, checar sensores de reversa, checar cajuela no funciona automáticamente

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--|------------|------------|
| Reparación de alternador, cambio de armadura, regulador y porta carbones | SI | \$1,600.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|--------------|----------|
| Un regulador | \$950.00 |
| Una armadura | \$580.00 |
| Un regulador | \$450.00 |

Precio total: **\$3,580.00**