

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

ClienteNombre: **JOSE LUIS NARVAEZ****Vehículo**Marca: **CHEVROLET SPARK**Modelo: **2015**Placas: **S75ACF**

Síntomas y/o comentarios

Checar ruido interno en motor a cuenta 10,000.00 01/05/24 Nota el total del el cambio de anillos de motor se fija al desarmar retan 12,095.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de cabeza y juntas	SI	\$3,000.00
Cambio de anillos de motor	SI	\$2,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Juntas de cabeza y múltiples (TFV)	\$952.00
Aceite y filtros	\$720.00
Anticongelante	\$240.00
Una cabeza nueva	\$9,800.00
Una bomba de agua	\$768.00
Una manguera superior con abrazaderas	\$210.00
Junta de tapa de puntarias	\$353.00
Un soporte de motor	\$946.00
Un juego de anillos STD	\$1,143.00
Un juego de metales de biela STD	\$285.00
Una bomba de aceite	\$1,478.00

Precio total: **\$22,095.00**