



Presupuesto: 5707

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TIGUAN

Modelo: **2018**

Placas: **MND128A**

Síntomas y/o comentarios

Check prendido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de oxígeno B1	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor O2 VW	\$4,800.00

Precio total: **\$5,600.00**