



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5728

Cliente

Nombre: **DAVID GUILLERMO GONZALES**

Vehículo

Marca: **FORD SCORT**
Modelo: **1998**
Placas: **NPW948A**

Síntomas y/o comentarios

Checar sistema de enfriamiento no se apaga el ventilador Nota un tornillo capado en la cabeza que sujeta la toma del termostato

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reacondicionar toma de termostato, cambio de bulbo de temperatura y porta relevador	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un bulbo y porta relevador	\$180.00
Un forma juntas de silicona	\$120.00
Anticongelante	\$200.00

Precio total: **\$1,100.00**