



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5736

Cliente

Nombre: **Onorio Hernández**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2015**

Placas: **LYF211C**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato y tubo de paso	SI	\$1,400.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma de termostato VW	\$1,689.00
Un tubo de paso de anticongelante VW	\$654.00
Un enfriador VW	\$520.00
Abrazaderas	\$30.00

Precio total: **\$4,293.00**