



# Presupuesto: 5750

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **Pedro Lopez**

### Vehículo

Marca: **FORD ECOSPORT**

Modelo: **2018**

Placas: **PDD6515**

### Síntomas y/o comentarios

Cambio de kit de distribución 11,800.00, afinación de motor 2,672.00 a cuenta 8,000.00 Restan 11,272.00 Observaciones  
balatas delanteras y traseras 50% de vida

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución y engrane de adelanto de admisión, cambio de bomba de agua	SI	\$3,200.00
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$800.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de distribución Banda, Tensor, piñón de cigüeñal, bomba de agua (original fomoco)	\$8,600.00
Un engrane de adelanto (fomoco)	\$4,800.00
Kit de afinación aceite 5W30 synthetic xtr pro	\$1,872.00

Precio total: **\$19,272.00**