



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5766

Cliente

Nombre: **Irais Hidalgo López**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2011**

Placas: **PDY5045**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor sin cambio de aceite, checar cables de bujías, checar puntos de seguridad y cambio de anticongelante
Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida, cambiar bulbo de luces de reversa

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación de motor, cambio de cables de bujías, cambio de anticongelante	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación sin aceite	\$1,144.00
Un juego de cables de bujías	\$807.00
Anticongelante	\$240.00

Precio total: **\$3,235.00**