



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5773

Cliente

Nombre: **Carlos Morales**

Vehículo

Marca: **Acura RDX**

Modelo: **2007**

Placas: **LYA513A**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla de motor se apaga y echa humo negro, checar suspensión trasera lado izquierdo Observaciones Flecha de tracción delantera derecha brinca desarmar para su reparación Nota la manguera que se cambio del actuador en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de manguera de vacío de actuador del turbo	SI	\$850.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$850.00