



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5776

Cliente

Nombre: **JAIME AGUILAR ALVAREZ**

Vehículo

Marca: **SUBARU FORESTER**

Modelo: **2014**

Placas: **NWE9969**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante manguera inferior de radiador, cambio de banda de accesorios y tapón de radiador

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de manguera inferior de radiador, cambio de banda de accesorios, cambio de tapón de llenado de radiador	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Una manguera con abrazaderas	\$313.00
Una banda	\$718.00
Un tapón	\$292.00
Anticongelante	\$480.00

Precio total: **\$2,847.00**