



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5800

Cliente

Nombre: **Instalaciones, sistemas de control S.A.D.E C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN FRONTIER**

Modelo: **2018**

Placas: **MNY367A**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite en diferencial

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de reten de diferencial que va a la flecha cardan	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un reten	\$926.00
Aceite GL5 80W90	\$290.00

Precio total: **\$2,144.00**