



Presupuesto: 5882

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Alejandro Núñez**

Vehículo

Marca: **DODGE RAM**

Modelo: **2018**

Placas: **MKZ657A**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, falla de motor no responde

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de velocidad, limpieza a convertidor catalítico	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor	\$1,239.00
Un aditivo Liqui Moly	\$290.00

Precio total: **\$2,573.00**