



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5902

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite de la dirección, reparación de puerta delantera izquierda, (chechar apertura de cabina no engancha Se engrasa los chicotes)

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de ligas a caja de dirección, cambio de manguera de retorno y bayoneta	SI	\$3,600.00
Cambio de caballete de apoyo de puerta izquierda	SI	\$1,624.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de ligas y retenes	\$1,231.00
Una bayoneta	\$92.00
Un retractor de caballete de puerta	\$1,142.00

Precio total: **\$7,689.00**