



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: BRUDIFARMA S.A. DE C.V.	Marca: FORD TRANSIT
	Modelo: 2022
	Placas: LE19758

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, checar frenos, quitar polarizado Observaciones balatas traseras 30% de vida Nota cambiar sensor de ABS trasero derecho

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de flecha traseras derecha	SI	\$2,088.00
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$2,830.00
Soldar techo tapar goteras, retirar polarizado de vidrios laterales	SI	\$1,508.00
Cambio de balatas delanteras, limpieza a traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificadores	SI	\$348.00

Elementos

Descripción	Importe
Una flecha de tracción (fomoco)	\$24,430.00
Un filtro purificador de aire	\$576.00
Un filtro purificador de aire primario	\$376.00
Un filtro de aceite	\$348.00
Un filtro de combustible	\$1,977.00
Aceite WSS-M2C171-F1 15W40	\$2,775.00
Un Juego de balatas delanteras (motorcraft)	\$3,965.00
Un sensor de aviso delantero (fomoco)	\$1,282.00
Aceite GL-5 SAE 80W90	\$776.00