



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5912

Cliente

Nombre: **Claudia Pichardo**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**

Modelo: **2010**

Placas: **NNW3274**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor se apaga, chacar falla de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de lineas de computadora y del sensor de O2 cambio de sensor MAP cambio de sensor CPK	SI	\$1,700.00
Cambio de chicote de clutch, cambio del deposito de anticongelante	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor MAP	\$985.00
Un sensor CKP	\$745.00
Un deposito	\$663.00
Un chicote	\$385.00
Una válvula IAC	\$430.00

Precio total: **\$5,508.00**