



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5945

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Desmontar cardan para cambio de goma Nota cambiar llantas delanteras deformes, en observación rasgos de agua en la bayoneta

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de goma intermedia de la fleche cardan	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Una goma balero de flecha cardan	\$3,894.00

Precio total: **\$4,938.00**