



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5949

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19762**

Síntomas y/o comentarios

Cambiar balero maza delantero izquierdo cambiar balatas delanteras un disco y sensor de ABS balatas traseras, servicio de lubricación Nota testigo de ABS prendido en el tablero pendiente por borrar

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero maza delantero izquierdo, sensor de ABS y disco	SI	\$1,740.00
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, revisión de puntos de seguridad	SI	\$2,830.00
Cambio de balatas delanteras y traseras	SI	\$1,856.00
Asistencia CEDIS Guadalajara	SI	\$3,828.00

Elementos

Descripción	Importe
Un vareo maza (fomoco)	\$12,760.00
Un disco (fomoco)	\$5,881.00
Un sensor de ABS	\$919.00
Un filtro purificador de aire	\$515.00
Un filtro purificador de aire primario	\$696.00
Un filtro de aceite	\$348.00
Un filtro de combustible	\$1,978.00
Aceite WSS-M2C171-F1 15W40	\$2,775.00
Un Juego de balatas delanteras (motorcraft)	\$3,965.00
Un sensor de aviso delantero (fomoco)	\$1,282.00
Un Juego de balatas traseras (motorcraft)	\$3,965.00
Un sensor de aviso trasero (fomoco)	\$1,295.00

Precio total: **\$46,633.00**