



# Presupuesto: 5950

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**TRANSPORTER**

Modelo: **2016**

Placas: **KU2990A**

### Síntomas y/o comentarios

Checar puntos de seguridad rotación de llantas, cambiar balatas traseras, lubricación al switch de encendido Nota Se lubrico switch de encendido en observación Programar para cambiar clutch ruido en el collarín y cambio de soportes de motor, dos llantas no sirven Observaciones balatas delanteras 70% de vida

### Servicios

| Descripción  | Autorizado | Importe    |
|--|------------|------------|
| Cambio de balatas traseras, rotación de llantas, acondicionar un tornillo del puente de suspensión | SI         | \$1,392.00 |
| Asistencia CEDIS Guadalajara   | SI         | \$3,828.00 |

### Elementos

| Descripción                      | Importe    |
|----------------------------------|------------|
| Un juego de balatas traseras OCD | \$1,218.00 |

Precio total: **\$6,438.00**