



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5988

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de reten de cigüeñal trasero, cambio de junta de tapa de la distribución, refrescar cuerdas de tornillos de tapa	SI	\$13,340.00
Cambio de manguera de chorros limpiaparabrisas	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un reten de cigüeñal	\$2,505.00
Kit juntas de tapa	\$2,911.00
juego de tonillos hexagonales	\$668.00
Manguera 1/4 de chisqueteó	\$565.00

Precio total: **\$21,381.00**