



# Presupuesto: 5995

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **Angel Celestino**

### Vehículo

Marca: **NISSAN PLATINA**

Modelo: **2006**

Placas: **B45AXN**

### Síntomas y/o comentarios

No prende el moto ventilador, instalación de espejo retrovisor izquierdo

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de moto ventilador	SI	\$600.00
Instalación de espejo lateral izquierdo	SI	\$300.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un moto ventilador	\$1,189.00

Precio total: **\$2,089.00**