



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6054

### Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **TOYOTA HILUX**  
Modelo: **2016**  
Placas: **NYR6483**

### Síntomas y/o comentarios

Desmontar caja de velocidades para su reparación, cambio de clutch Nota el costo de la reparación de la caja de velocidades queda sujeta a cambios al desarmar

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para su reparación, cambio de clutch	SI	\$2,900.00
Reparación de caja de velocidades, cambio de baleros y sincronizadores de bronce	SI	\$13,920.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco y collarín (marca LUK)	\$6,658.00
Aceite 80W90	\$1,100.00

Precio total: **\$24,578.00**