



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6058

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Checar juego en diferencial en crucetas, ajustar puerta traseras izquierda Nota se encontró con agua el aceite del diferencial en observación

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Desmontar diferencial para ajuste y calibración, cambio de una cruceta de flecha cardan | SI | \$9,280.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|
| Aceite 85W140 RSH DG EP5 | \$3,451.00 |
| Una cruceta (vw) | \$2,102.00 |

Precio total: **\$14,833.00**