



Presupuesto: 6087

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

TORNADO

Modelo: **2010**

Placas: **LF51433**

Síntomas y/o comentarios

Revisar sobrecalentamiento

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución y bomba de agua	SI	\$1,624.00
Cambio de bujes de horquillas y gomas de barra estabilizadora	SI	\$1,160.00

Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución con bomba de agua (ACDelco)	\$2,088.00
Un juego de bujes y gomas	\$1,848.00

Precio total: **\$6,720.00**