



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6096

Cliente

Nombre: **Jean Louis Said**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2015**

Placas: **G21ADS**

Síntomas y/o comentarios

Checar dirección se va hacia la izquierda, clutch duro se queda pegado el pedal, ruido en baleros en velocidad, checar suspensión delantera y trasera, checar echa humo negro Nota el pedal de clutch no trae su seguro se le va instalar uno nuevo también tiene fuga de presión de líquido del clutch por lo mismo que se tiene que remplazar clutch completo, cambiar amortiguadores delantero y trasero. programar para servicio de lubricación y limpieza a el filtro de partículas Observaciones balatas delanteras 40% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de baleros maza traseros	SI	\$2,320.00
Cambio de balatas traseras	SI	\$812.00
Dos discos ratificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de baleros maza (grob)	\$9,077.00
Juego de balatas traseras (fomoco)	\$3,468.00

Precio total: **\$15,909.00**