



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6167

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

#### **DELIVERY**

Modelo: **2021**

Placas: **KS8441A**

### Síntomas y/o comentarios

Asistencia en carretera Matehuala, reparación de roto chamber trasero derecho y mangueras, cambio de barra de dirección, reparación de roto chamber izquierdo Nota favor de purgar tanques de aire, esta unidad urge servicio de lubricación

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de roto chamber derecho e izquierdo, acoplamiento de mangueras de paso de aire lado izquierdo	SI	\$5,220.00
Cambio de barra de dirección corta izquierda	SI	\$1,044.00
Corrección de fuga de la base del turbo	SI	\$1,044.00
Asistencia Matehuala	SI	\$1,392.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una barra de dirección	\$5,198.00
Una junta	\$495.00

Precio total: **\$14,393.00**